VERNIS METAUX TRANSPARENT

SPECIAL CUIVRE, BRONZE, LAITON, FER, ACIER ...

PROTEGE TOUS
LES METAUX DE
L'OXYDATION.

ETS LEFAUCHEUX 27140 St DENIS LE FERMENT Tél: 02.32.55.14.10

MODE D'EMPLOI:

A l'aide du LEX-CUIVRE (pour les cuivres, bronzes, laitons...), bien nettoyer la surface à vernir. Bien agiter avant emploi. Pulvériser le produit à 25-30 cms, par jets rapides, réguliers et parallèles. DEUX COUCHES MINCES sont préférables à une couche épaisse. 5 minutes de séchage entre chaque couche. 24 heures pour un séchage complet. Après usage, retourner la bombe en exerçant quelques pressions.



Xn NOCIF

Contient : xylène - cyclohexane. R11 - Facilement inflammable.

R20/21 - Nocif par inhalation et contact

avec la peau.

R38 - Irritant pour la peau.

S2 - Conserver hors de portée des enfants.

S24/25 - Eviter le contact avec la peau et les yeux.

S46 - En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui

montrer l'emballage ou l'étiquette.

Récipient sous pression, à protéger des rayons solaires et ne pas exposer à une température supérieure à 50°C Procéder par brèves pressions sans pulvérisations prolongées.

S16 - Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles. Ne pas fumer.

S51 - Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

S23 - Ne pas respirer les aérosols.

F- Facilement inflammable

200 ML EMB: 27533